



취반기 ARS-25안전핀 부러짐 발생시 조치사항





6:체인결속->텐션롤러 고정->大ナベナー로 고정